



# 3M グリドルクリーニングシステム

## <使用方法>




1. グリドルのスイッチをOFFにしてください。グリドルの温度が熱い内に作業に入ってください。  
(150~200 )



2. グリドルの表面のカーボンをスクレーパーでキレイに除去します。

3. ホルダー側にグリドルパッドの柔らかい面を左右ねじるように取り付けます。




4. バットにあけたグリドルクリーナー溶液をグリドルパッドに染み込ませるか、クリーナーを直接グリドル表面にジグザグになるようにかけてください。



5. グリドルクリーナー溶液を均一にのぼしながら軽くこすります。

6. 溶液を含んだパッドでグリドルの立ち上がり部分に均一に塗り込みます。

7. グリドルの隅々までパッドでキレイにしてください。



8. スクレーパーでカスを取り除き氷又は水を均一にまいて洗浄してください。

9. タオル等でグリドル表面を拭き上げその後油を薄く塗ってください。\*グリドル板は高温のため火傷にご注意ください。

10. パッドはキレイに水洗いし、保管ください。