

お客様各位

2006年1月30日  
スリーエムヘルスケア株式会社  
安全衛生製品事業部

「6000F/2091-RL3」の表示について

拝啓 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社で販売しておりました「6000F/2091-RL3」において、表示の一部が製品に重なり判読し難い事が判明いたしました。

製品の性能には何らの影響はございません。また本製品はすでに2005年10月に販売終了されている製品ですが、このような製品を出荷いたしましたことを深くお詫びいたしますとともにより一層の品質管理に努めてまいり所存でございます。

誠にお手数ではございますが、お客様におかれまして該当製品の在庫をお持ちでしたら、下記弊社あて先までご送付いただきますようお願い申し上げます。ご送付いただきました製品につきましては、標章を貼付しなおし、送付させていただきます。

ご不明な点等ございましたら、こちらのメールフォームよりお問い合わせいただければ幸いです。

[お問い合わせフォーム](#)

ご迷惑をおかけいたしますが、ご賢察の上、何卒よろしくご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象製品と不備内容

対象製品： 6000F/2091-RL3

検定合格番号： 第M98号

販売時期： 2005年9月以前

不備内容： 表示不備（型式名及び製造年月の表示が隔障に隠れ、一部見えない）

対象製品	標章
	<div data-bbox="888 434 1208 763" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">国('02)検 第 M98 号 DR「直」RL3</p> <hr/> <p style="text-align: center;">3M No. 6000F/2091-RL3</p> <p style="text-align: center;">2005.03</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">*製造年月は一例です</p>

■ 交換方法について

お手数ですが弊社製造部まで送付いただきますようお願いいたします。  
標章を貼付しなおし発送いたします。

送付先：〒229-1185 神奈川県相模原市南橋本 3-8-8  
スリーエムヘルスケア株式会社 製造部 6000F/2091-RL3 係  
電話(042) 779-2393

以上