

平成 21 年 2 月 27 日

お客様 各位

スリーエム ヘルスケア株式会社
安全衛生製品事業部
事業部長 伊藤 文優

国家検定合格製品の誤表示について

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社防じんマスク、および防毒マスク製品の一部につきまして、更新検定に合格した後も更新前の国家検定合格標章を誤って貼付し出荷していた事実が判明いたしました。

対象となる製品とその詳細は下記のとおりでございますが、呼吸用保護具の性能そのものには何ら問題はありません。

貴社に当該製品の在庫がございましたら、弊社専用交換窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。交換方法につきましては、別紙説明資料をご参照ください。

ご連絡をいただきました製品につきましては、すべて同数の正規品と交換させていただきます。

ここに多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びいたします。

今後より一層の品質管理に努めてまいる所存でございますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 . 対象製品

- ・ 防じんマスク 6000/2071-RL2 (スモール、ミディアム、ラージ)
- ・ 防じんマスク 6000DDSR/2071-RL2 (スモール、ミディアム、ラージ)
- ・ 交換ろ過材 2071
- ・ 防じんマスク 6000DDSR/2091-RL3 (スモール、ミディアム、ラージ)
- ・ 防毒マスク 6000DDSR (スモール、ミディアム、ラージ)


2 . 対象製品が弊社より出荷された期間

- ・ 2008 年 5 月 15 日 ~ 2009 年 2 月 17 日

3 . 誤表示の具体的な内容

- ・ 更新検定合格後も、旧国家検定標章が誤って貼付されていた。
- ・ 別紙の説明資料をご参照いただきますようお願い申し上げます。

以上

人がいる。夢がある。 

説明資料 - 1

対象製品と不備内容

(1) 防じんマスク 6000 / 2071 - RL2 (フェル、ミ`イム、ラジ`)

不備内容：

ろ過材に、旧国家検定合格標章を誤って印刷した。



(印刷した旧国家検定合格標章)



(印刷すべき新国家検定合格標章)

(2) 防じんマスク 6000 DDSR / 2071 - RL2 (フェル、ミ`イム、ラジ`)

不備内容：

防じんマスクに、旧国家検定合格標章を誤って貼付した。



(貼付した旧国家検定合格標章)



(貼付すべき新国家検定合格標章)

ろ過材に、旧国家検定合格標章を誤って印刷した。



(印刷した旧国家検定合格標章)



(印刷すべき新国家検定合格標章)

(3) 交換ろ過材 2071

不備内容：

ろ過材に、旧国家検定合格標章を誤って印刷した。



(印刷した旧国家検定合格標章)




(印刷すべき新国家検定合格標章)

説明資料 - 2


(4) 防じんマスク 6000DDSR / 2091 - RL3 (スール、ミイム、ラジ)

不備内容：

防じんマスクに、旧国家検定合格標章を誤って貼付した。



(貼付した旧国家検定合格標章)



(貼付すべき新国家検定合格標章)

(5) 防毒マスク 6000DDSR (スール、ミイム、ラジ)

不備内容：

防毒マスク面体に、旧国家検定合格標章を誤って貼付した。



(貼付した旧国家検定合格標章)



(貼付すべき新国家検定合格標章)

交換方法について

誠にお手数をおかけいたしますが、下記宛先へ着払いでご送付頂けますようお願い申し上げます。
折り返し、当社より同数の正規品を直送させていただきます。

送付先：〒229-1185 神奈川県相模原市南橋本 3-8-8

スリーエムヘルスケア株式会社 製造部 保護具係

電話(042) 779-2393

今後の出荷に関して

今後出荷する表示上の不備がないことを確認した製品につきましては、識別のため、当分の期間、対象製品出荷カートンに青い丸シールを貼付します。